



Spill out



1 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ



2 ติดป้ายแจ้งเตือน



3 เก็บเศษแก้วใส่งถังขยะติดเชื้อ



4 วางกระดาษคลุมบริเวณที่เกิดการหก



5 ราดน้ำยาฆ่าเชื้อจนทั่ว



6 เช็ดบริเวณที่เปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ



7 เก็บใส่งถังขยะติดเชื้อ



8 ทำความสะอาดรอบๆ อีกครั้ง



9 ถอด PPE ลงในถังขยะติดเชื้อ – shoe cover ถูมือชั้นนอก lab coat ถูมือชั้นใน หน้ากาก



10 ล้างมือ

